

COMUNE DI CONTIGLIANO

Piazza Fiume -CONTIGLIANO (RI) TEL 0746/707362

(Provincia di Rieti)

Ord. n. 109/2022

IL SINDACO

Visto il certificato di ultimazione lavori "di ripristino dissesti via Colonnata" a firma dell'arch. Alberto Torres pervenuto in data 13.10.2022;

Preso atto che nel suddetto lavoro si è reso necessario segnalare la condizione di banchina non transitabile

Visti gli artt.5, 3° co.; 7, 1° co. lett. a) d) e) g); del D.Lgs.285 del 30.04.1992;

Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 267/00;

ORDINA

L'apposizione in via Colonnata di idonea segnaletica indicante banchina non transitabile.

Manda all'Ufficio tecnico per l'apposizione della segnaletica.

Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Le forze dell'ordine sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione. In base all'art.37 D.Lgs.285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento approvato con D.P.R. n.495/92. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art.7 del Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale, li 19.10.2022

IL SINDACO
Paolo Lancia

